

Link do produktu: <https://freno.pl/sprezyny-montazowe-szczek-hamulcowych-chevrolet-spark-matiz-tico-daewoo-zestaw-naprawczy-p-2080.html>



SPRĘŻYNY MONTAŻOWE SZCZEK HAMULCOWYCH CHEVROLET SPARK MATIZ TICO DAEWOO ZESTAW NAPRAWCZY

Cena	18,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	105-0795
Producent	Sprężyny montażowe do szczek ham

Opis produktu

SPRĘŻYNY MONTAŻOWE SZCZEK HAMULCOWYCH NA CAŁĄ TYLNAŁ OŚ

- CHEVROLET - MATIZ - [2005-]
- CHEVROLET - SPARK - [2000-05-]
- DAEWOO - MATIZ - [1998-]
DAEWOO - TICO

sprężyny pod rozmiar szczek: 180/31

tył hamulce: bębnowe

system hamulcowy: daewoo

Nr zamiennie sprężyn montażowych:

105-0795, 1987475275, D3889A, LY1292, 97015600, SFK329, 1987475275, 03.0137-9260.2