

Link do produktu: <https://freno.pl/bebny-hamulcowe-szczeki-hamulcowe-cylinderki-i-sprezyny-montazowe-skoda-octavia-i-roomster-tyl-p-2424.html>



## BĘBNY HAMULCOWE SZCZĘKI HAMULCOWE CYLINDERKI I SPRĘŻYNY MONTAŻOWE SKODA OCTAVIA I ROOMSTER TYŁ

Cena	<b>399,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>408200 + 714400 + 105-0726 + 4372</b>
Producent	<b>Szczęki + bębny hamulcowe [zesta</b>

### Opis produktu

## KOMPLET SZCZĘK, BĘBNÓW, SPRĘŻYN MONTAŻOWYCH I CYLINDERKÓW HAMULCOWYCH NA CAŁĄ TYLNAŁ OŚ

- SKODA - OCTAVIA I - [1996-10]
- SKODA - ROOMSTER - [2006-15]

\*\*\*

wymiary szczęk hamulcowych w mm:

średnica bębna: 230

szerokość okładziny: 32

\*\*\*

Nr zamiennie szczęk hamulcowych:

408200, 91052400, G58639, 0986487555, 07300, 03.0137-0357.2, L51784

SKODA	1J0609525
SKODA	1J0698525
SKODA	1J0698525A

---

SKODA 1J0698525B  
SKODA 5C0698545

\*\*\*

obok przykładowy rysunek pokazujący  
sposób pomiaru bębna hamulcowego  
wymiary oferowanego bębna w mm

A otwór centrujący: 57

B wewnętrzna średnica bębna: 230

D całkowita wysokość bębna hamulcowego: 57,5

C wewnętrzna wysokość bębna hamulcowego: 39

ilość śrub koła: 5

waga: 6,1 kg.

\*\*\*

Nr zamiennie bębna hamulcowego:

**714400, DB4262, 94024300, ROT6295, ATM9222, 14.9386.10, 7D0500, 0986477152, BF406, 24.0223-0016.1, 1J0609617B**

\*\*\*

Nr zamiennie sprężyn montażowych:

**105-0726, 97011300, LY1206, SFK280, 03.0137-9149.2, 1987475204, D3892A, 1J0698545**

\*\*\*

cylinderki aluminiowe: 19,05mm

Nr zamiennie cylinderka hamulcowego:

4372, C20616, 34016900, BWD113A, 0986475433, 24.3219-0909.3, A12289, LW44202

VW 1H0611053

VW 6Q0611053B

VW 861611053

VW V03795053

\*\*\*

wysoka jakość produktu, polska marka serwisowa stosowana przez wielu mechaników

system hamulcowy: teves

---

wysoka skuteczność hamowania

wzmacniany materiał cierny

poszczególne części zestawu idealnie współpracują ze sobą