

Link do produktu: <https://freno.pl/czujnik-klockow-hamulcowych-tyl-bmw-1-3-x1-p-1799.html>



# CZUJNIK KŁOCKÓW HAMULCOWYCH TYŁ BMW 1 3 X1

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena             | <b>45,00 zł</b>                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>98044100</b>                     |
| Producent        | <b>Czujniki klocków hamulcowych</b> |

## Opis produktu

CZUJNIK ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH NA TYLNA OŚ

dlugość 1140mm

BMW - 1 E81 E82 E87 E88 - [2003-13]

BMW - 3 E90 E91 E92 E93 - [2004-13]

BMW - X1 E84 - [2009-15]

nr zamienne czujnika klocków hamulcowych: W50287A, GIC272, 24.8190-0296.2, 98044100, A00439, LZ0217, 1987473517, 001103, 34356792564, 34356792565