

Link do produktu: <https://freno.pl/sprezyny-montazowe-szczek-hamulcowych-105-0685-toyota-hiace-zestaw-naprawczy-hamulca-bebnowego-tyl-p-2160.html>



SPRĘŻYNY MONTAŻOWE SZCZĘK
HAMULCOWYCH 105-0685
TOYOTA HIACE ZESTAW
NAPRAWCZY HAMULCA
BĘBNOWEGO TYŁ

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	105-0685
Producent	Sprężyny montażowe do szczęk ham

Opis produktu

SPRĘŻYNY MONTAŻOWE SZCZĘK
HAMULCOWYCH NA CAŁĄ TYLNAŁ OŚ

- TOYOTA – HIACE II – [1982-89]

sprężyny pod rozmiar szczęk: 254/52

tył hamulce: bębnowe

system hamulcowy:

Nr zamiennie sprężyn montażowych:

105-0685, SFK203, LY1185, 97029000, 03.0137-9115.2