

Link do produktu: <https://freno.pl/sprezyny-montazowe-szczek-hamulcowych-hyundai-accent-ii-1999-06-zestaw-naprawczy-p-2097.html>



SPRĘŻYNY MONTAŻOWE SZCZĘK HAMULCOWYCH HYUNDAI ACCENT II 1999-06 ZESTAW NAPRAWCZY

Cena	27,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	105-0822
Producent	Sprężyny montażowe do szczęk ham

Opis produktu

SPRĘŻYNY MONTAŻOWE SZCZĘK HAMULCOWYCH NA CAŁĄ TYLNAŁ OŚ

- HYUNDAI - ACCENT II - [1999-06]

sprężyny pod rozmiar szczęk: 180/35

tył hamulce: bębnowe

system hamulcowy:

Nr zamiennie sprężyn montażowych:

105-0822, 97016500, 1987475296, LY1316, 03.0137-9276.2, SFK358