

Link do produktu: <https://freno.pl/szczeki-bebny-hamulcowe-i-sprezyny-montazowe-skoda-felicia-felicja-cordoba-ibiza-toledo-golf-jetta-passat-polo-vento-p-2061.html>



SZCZĘKI BĘBNY HAMULCOWE I SPRĘŻYNY MONTAŻOWE SKODA FELICIA FELICJA CORDOBA IBIZA TOLEDO GOLF JETTA PASSAT POLO VENTO

Cena	289,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	404601 + 705200 + 105-0680
Producent	Szczęki + bębny hamulcowe [zesta

Opis produktu

KOMPLET SZCZĘK, BĘBNÓW HAMULCOWYCH I SPRĘŻYN MONTAŻOWYCH NA CAŁĄ TYLNAŁ OŚ

- SEAT - CORDOBA - [1993-99]
- SEAT - IBIZA II - [1993-99]
- SEAT - TOLEDO - [1991-99]
- SKODA - FELICIA - [1994-01]
- VOLKSWAGEN - GOLF III - [1991-98]
- VOLKSWAGEN - JETTA II - [1983-92]
- VOLKSWAGEN - PASSAT - [1988-96]
- VOLKSWAGEN - POLO - [1994-00]
- VOLKSWAGEN - VENTO - [1991-98]

wymiary szczęk hamulcowych w mm:

średnica bębna: 200

szerokość okładziny: 40

Nr zamienne szczęk hamulcowych:

404601, 91044700, GS8526, 06830, 0986487270, 03.0137-0268.2, LS1625, S85513

obok przykładowy rysunek pokazujący
sposób pomiaru bębna hamulcowego
wymiary oferowanego bębna w mm

A zewnętrzna średnica bębna : 239

B rozstaw otworów: 100

C otwór centrujący: 39,8

D wewnętrzna średnica bębna: 200

E całkowita wysokość bębna hamulcowego: 81

F wysokość bębna: 59

G wewnętrzna wysokość bębna hamulcowego: 49,8

ilość śrub koła: 4

waga: 4,7 kg.

Nr zamienne bębna hamulcowego:

705200, DB4127, 94006700, 7D0244, DB4127, 0986477267, 24.0220-0018.1, BF310, ATM9006, ROT6059

Nr zamienne sprężyn montażowych:

105-0680, D3867A, 310033, SFK211, 97006500, 1987475110, LY1121, 03.0137-9168.2

AUDI	1H0698545A
AUDI	6R0698545B
SEAT	1H0698545A
SEAT	6R0698545B
SKODA	1H0698545A
SKODA	6R0698545B
VW	1H0698545A
VW	6R0698545B

wysoka jakość produktu, polska marka serwisowa stosowana przez wielu mechaników

system hamulcowy: teves

wysoka skuteczność hamowania

wzmacniany materiał cierny

poszczególne części zestawu idealnie współpracują ze sobą